

TTEC5303 988 0132

Este turbocompresor está sustituido por el 5303 970 0205 para su montaje es necesario montar un silenciador ref. 590071175009 no incluido en el turbocompresor nuevo.



SILENCIADOR 5900 711 7509



CARACOLA ADMISION DEL 5303 970 132



CARACOLA ADMISION 5303 970 0139/205

PARA CUALQUIER DUDA CONTACTEN CON NUESTRO SEVICIO TECNICO